

A N U N Ţ PUBLIC

Ca urmare a derulării programului anual de monitorizare a calităţii apei din izvoarele și fântânile existente pe domeniul public al municipiului Oneşti, pentru anul 2021, Direcţia de Sănătate publică Bacău a examinat din punct de vedere bacteriologic și fizico-chimic un număr de 6 surse, iar rezultatele sunt prezentate mai jos:

Nr. crt.	Tipul sursei	Adresa	Nr. buletin de analiză	Observații		Inscripționări ale surselor de apă
				Rezultat ex. bacteriologic	Rezultat ex. fizico-chimic	
1.	Fântână publică	Str. Ștefan cel Mare fn	2162/25.08.2021	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
2.	Fântână publică	Str. George Enescu 9-11	2163/25.08.2021	Necorespunzător	Necorespunzător	APA NEPOTABILĂ Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici
3.	Pompă manuală	Calea Mărășești nr.10	2164/25.08.2021	Necorespunzător	Necorespunzător	APA NEPOTABILĂ Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici
4.	Fântână publică	Str. Mioriței 5-7	2165/25.08.2021	Necorespunzător	Necorespunzător	APA NEPOTABILĂ Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici
5.	Fântână publică	Str. Spicului 90	2166/25.08.2021	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
6.	Fântână publică	Str. Ion Creangă 13	2167/25.08.2021	Necorespunzător	Necorespunzător	APA NEPOTABILĂ Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici

Toate sursele de apă analizate vor fi inscripționate corespunzător.