

## A N U N Ţ PUBLIC

Ca urmare a derulării programului anual de monitorizare a calităţii apei din izvoarele şi fântânile existente pe domeniul public al municipiului Oneşti, pentru anul 2022, Direcţia de Sănătate publică Bacău a examinat din punct de vedere bacteriologic şi fizico-chimic un număr de 7 surse, iar rezultatele sunt prezentate mai jos:

Nr. crt.	Tipul sursei	Adresa	Nr. buletin de analiză	Observații		Inscripționări ale surselor de apă
				Rezultat ex. bacteriologic	Rezultat ex. fizico-chimic	
1	Izvor captat	Str. Pieței	2031/02.09.2022	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
2	Izvor captat	Calea Scutarului fn	2030/02.09.2022	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
3	Fântână publică	Str. Pr. Eduard Sechel nr.5	2034/02.09.2022	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
4	Fântână publică	Str. Sf. Apostoli nr.20A	2033/02.09.2022	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
5	Fântână publică	Str. Mihai Bravu nr.8-10	2032/02.09.2022	Necorespunzător	Corespunzător	APA NEPOTABILĂ
6	Fântână publică	Str. Victoriei nr.17	2036/02.09.2022	Necorespunzător	Necorespunzător	APA NEPOTABILĂ Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici
7	Fântână publică	Str. Nucului nr.26	2037/02.09.2022	Necorespunzător	Necorespunzător	APA NEPOTABILĂ Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici

Toate sursele de apă analizate vor fi inscripționate corespunzător.